



番号	路線名	通学路の状況	対策内容 ※()は事業主体
1	町道奈古中央線	路側帯の線がなく、歩車道との境がわかりにくい	安全指導 路側線の設置(阿武町)
2	国道191号	通学路が国道を横断するか、見通しの悪い道を通るしかない	安全指導 信号機の及び横断歩道の設置予定なし(萩警察署)
3	町道島田柳尾線	信号機もなく、車がスピードを上げて通過している。道幅も狭い	安全指導・通学路の変更(阿武町)
4	町道汐入野地線	側溝の深さが深く危険	安全指導 改良予定なし(阿武町)

番号	路線名	通学路の状況	対策内容 ※()は事業主体
1	国道191号	歩道がなく交通量が多く危険	安全指導・通学路の変更 ガードレールの設置(国)





1:12000

通学路の安全対策（予定）箇所の公表について

【作成日：2012年12月30日】

小学校・保護者による通学路の合同点検を受け、国土交通省萩国道出張所・山口県萩土木建築事務所・阿武町・阿武町教育委員会・萩警察署で実施した「通学路の緊急合同点検」の結果を基に、それぞれの機関で対策を検討し、安全対策を実施（予定）しています。今後、対策を着実かつ計画的に実施するために対策（予定）箇所を公表するものです。今後も通学児童の安全確保に向けて、点検及び対策を継続的に実施していきます。